August-Bebel-Str. 61 14482 Potsdam fon / fax 0331 951122-5 -6 www.tomzi-diplomrestaurator.de

STADTKIRCHE TREBBIN

BAUARCHÄOLOGISCHE BESTANDSDOKUMENTATION

Im Sommer 2008 erfolgte eine umfangreiche Sanierung der Fassaden am Kirchenschiff der Trebbiner Stadtkirche. Dabei traten nach der Entfernung des Zementputzes eine Vielzahl bauarchäologischer Befunde zur Baugeschichte des Gotteshauses zu Tage, die im Zuge einer restauratorischen Befunderhebung dokumentiert und ausgewertet wurden. Folgende restauratorische Leistungen wurden baubegleitend ausgeführt:

- restauratorische Befunduntersuchungen zur Fassadenfarbigkeit
- mikroskopische Probenuntersuchungen zur Fassadenfarbigkeit
- Befunduntersuchungen zur Baugeschichte der Kirche
- Klassifizierung und Kartierung unterschiedlicher Mauerwerkstypen
- Erarbeitung von Bauphasenkartierungen für die Kirchenschifffassaden

Stadtkirche Trebbin, Ansicht von Südosten

Mikroskopfoto eines Fassungsbefunds

Befund eines zweitverwendeten Backsteins

Stratigrafie eines Fassungsbefunds

Befund eines vermauerten Fensters



Bauphasenkartierung der Nordfassade