

ERLÖSERKIRCHE / BERLIN RUMMELSBURG

RESTAURIERUNG DES KIRCHENINNENRAUMS

Im Herbst 2007 wurde im Innenraum der Rummelsburger Erlöserkirche eine umfassende Sanierung durchgeführt. Grundlage der Planungen waren u. a. die Ergebnisse restauratorischen Befunduntersuchungen aus dem Jahr 2005. Dabei konnte der Umfang der erhaltenen dekorativen Wandmalereien aus der Erbauungszeit der Kirche um 1890 dokumentiert werden.

Teile dieser Malereien in der Vorkirche, an der Orgelarkade und den Seitenemporen wurden im



Detailansicht zu Retuschen an einer Lutherrose auf der Nordarkade





Ansichten einer Emporenbogenlaibung während der Bearbeitung



Detailansichten zur Restaurierung der Malereien auf der Nordarkade

DURCHGEFÜHRTE RESTAURIERUNGSMAßNAHMEN:

- Freilegung ausgewählter Wandmalereibereiche
- Reinigung und Festigung der Malschicht
- Putz- und Malschichtkittungen, Putzhinterfüllungen
- Retusche von Malschichtfehlstellen
- Teilrekonstruktion fehlender Malereibereiche in Leimfarbentechnik
- restauratorische Betreuung der gesamten Innenraumsanierung
- Raumklimaüberwachung während der Bauphase



Ansichten des Südtympanons im Vorraum der Erlöserkirche; Zustand zu Beginn der Arbeiten, bei der Freilegung der Malerei und nach der Restaurierung