

MUSEO MARTORELL / BARCELONA

WANDMALEREI-ABNAHMEN IM VESTIBÜL

Das Museo Martorell ist das ehemalige geologische Museo Kataloniens und befindet sich im Parc de la Ciutadella. Nach jahrelangem Leerstand wird seit 2021 an der Sanierung und Umnutzung des Gebäudes gearbeitet. In Vorbereitung der Restrukturierung galt es, eine bauzeitliche Wandgestaltung an der Längswand des Vestibüls zu demontieren und für eine spätere Restaurierung und Neupräsentation einzulagern. Diese Arbeiten umfassten unter anderem:

- Dokumentation des Vorzustands
- Demontage der Natursteinapplikationen
- Demontage der Stuckdekorationen
- Demontage der Wandmalereibereiche
- Sicherung, Verpackung und Einlagerung der gesamten demontierten Wandgestaltung in transportablen Einheiten



Museo Martorell im Parc de la Ciutadella, Barcelona



Detailansichten während der Demontage



Demontierte und eingelagerte Malerei- u. Steinfragmente

AUFTRAGGEBER: Ayuntamiento de Barcelona

AUFTRAGNEHMER: Arcovaleno, Barcelona

ZEITRAUM D. MITARBEIT: Sept. - Oktober 2019



Wandgestaltung im Vorzustand



Abnahme der Natursteine



Abnahme Stuckgestaltung



Endzustand, nach Demontage