

DORFKIRCHE BERLITT

RESTAURIERUNG DER BAROCKEN BOHLENDECKE

AUFTRAGGEBER: Ev. Kirchgemeinde Breddin

MITARBEITER: Janko Barthold, Andreas Linke,
Kai Berger, Rocio Penado
Metsch, Marco Païé', Felicitas
Pagano

AUSFÜHRUNG: April - Oktober 2012



Bearbeitungsschritte bei der Restaurierung der Bohlen



Vor- und Endzustandsansicht der barocken Bohlendecke

Die demontierte barocke Bohlendecke wurde bei Untersuchungen 2003 im Dachraum der Dorfkirche entdeckt. Eine erste Sicherung der Malerei konnte damals im Zusammenhang mit der Dachsanierung durchgeführt werden. Erst im Jahr 2012 erfolgten Restaurierung und Montage der um 1730 entstandenen Bohlendecke. Dies umfasste folgende Arbeitsschritte:

- Restaurierung aller Fehlstellen im Holzbestand der Bohlen
- Wiedereinbau der restaurierten Bohlendecke
- Demontage und Einlagerung der sekundären Kirchendecke
- Restaurierung der ornamental und figürlichen Deckenmalereien



exemplarische Bearbeitungszustände bei der Restaurierung der figürlichen Deckenmalereien