

# DORFKIRCHE BERLITT RESTAURIERUNG DER BAROCKEN BOHLENDECKE



Die demontierte barocke Bohlendecke wurde bei Untersuchungen 2003 im Dachraum der Dorfkirche entdeckt. Eine erste Sicherung der Malerei konnte bereits im Zusammenhang mit der Dachsanierung im selben Jahr durchgeführt werden. Erst im Jahr 2012 erfolgten Restaurierung und Montage der um 1730 entstandenen Bohlendecke.

## ***Das Projekt umfasste folgende Arbeitsschritte:***

*Untersuchungen, Gutachten, Restaurierung, Konservierung, Planung*

- Restaurierung aller Fehlstellen im Holzbestand der Bohlen
- Wiedereinbau der restaurierten Bohllendecke
- Demontage und Einlagerung der sekundären Kirchendecke
- Restaurierung der ornamentalen und figürlichen Deckenmalereien

## exemplarische Bearbeitungszustände bei der Restaurierung der figürlichen Deckenmalereien



**Auftraggeber:** Ev. Kirchgemeinde Breddin

**Ausführungszeitraum:** April bis Oktober 2012

**Mitarbeit:** Janko Barthold, Andreas Linke, Kai Berger, Rocio Penado Metsch, Marco Paié, Felicitas Pagano

*Untersuchungen, Gutachten, Restaurierung, Konservierung, Planung*