


## STADTKIRCHE RATHENOW

### RESTAURATORISCHE BETREUUNG EINER GEWÖLBEREKONSTRUKTION

Im Jahr 2009 wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Rathenower Stadtkirche durchgeführt. Diese umfassten die komplette Rekonstruktion des spätmittelalterlichen Kreuzrippengewölbes im Kirchenmittelschiff.

Dabei wurden baubegleitend folgende restauratorische Betreuungsleistungen erbracht:

- Befunduntersuchung zur Gewölbefarbigkeit
- bauarchäologische Untersuchungen zum erhaltenen Bestand (mit D. Schumann)
- fotografische Dokumentation und Kartierung der erhaltenen Gewölbereste
- Anlegen von Probeflächen zur Farbigkeit der Langhausarkaden
- fotografische Baudokumentation zur Sanierung des Dachstuhls



Ansicht eines Gewölbejochs nach dem Abbau der Schalungen

AUFTRAGGEBER: Ev. Kirchgemeinde Rathenow

AUFTRAGNEHMER: Baudenkmalpflege R. Schulze

AUSFÜHRUNG: Juni 2009 - Mai 2010




bauarchäologische Befundstellen



Bearbeitungs- und Endzustand des Mittelschiffgewölbes



Draufsicht auf das Mittelschiffgewölbe



Kartierung der alten Gewölbereste