

## KIRCHE ALTENPLATHOW / GENTHIN



### RESTAURIERUNG DER CHORAUSMALUNG

Im Frühsommer 2014 erfolgte die Restaurierung der Ausmalung des Chorraums und der Ostwand der Altenplathower Dorfkirche. Diese umfasste folgende Maßnahmen:

- trockene Reinigung der Malschicht
- strukturelle Festigung der Malschicht
- Kittungen von Rissen und Fehlstellen
- Injektagen von Putzhohllagen
- Ausführung von Putzergänzungen
- Restaurierung der Gewölbeausmalung unter Einbeziehung älterer Retuschen
- Restaurierung der Wandteppichgestaltung und Oberwandflächen im Chorraum
- Restaurierung der Ausmalung auf der Ostwand unter Einbeziehung einer älteren Probeachse
- Teilrekonstruktion der Sockelgestaltung im nördlichen Bereich der Ostwand



Ansicht des Chorraums vor und nach der Restaurierung



Detailansichten des Chorgewölbes im Zustand vor und nach der Restaurierung der Ausmalung



Detailansichten der Wandteppichausmalung des Chorraums vor und nach der Restaurierung