


## PARK SANSSOUCI / RASENPARTERRE

### FACHPLANUNG ZUR RESTAURIERUNG VON VIER MARMORSÄULEN MIT SKULPTUREN

In Vorbereitung der Restaurierung der vier großen Marmorsäulen auf dem Rasenparterre vor Schloss Sanssouci wurden im Frühjahr 2019 restauratorische Untersuchungen zu Bestand und Schadenssituation der vier Objekte durchgeführt. Auf Grundlage dieser Bestandserfassung erfolgte anschließend die Erstellung von Planunterlagen für Ausschreibung und Durchführung der anspruchsvollen Restaurierungsaufgabe. Die Planungsleistungen umfassten dabei folgende Arbeitsschritte:

- Erarbeitung eines exemplarischen Schadbildkatalogs
- Quantitative Schadenserfassung / Schadbildkartierung
- Archivrecherche zur Restaurierungsgeschichte
- Anlegen von Musterflächen zu geplanten Maßnahmen
- Erarbeitung eines Leistungsverzeichnisses
- Restauratorische Fachbauleitung



Schadenserfassung und Detailplanung zur Skulpturenrestaurierung

**AUFTRAGGEBER:** Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin - Brandenburg

**AUSFÜHRUNG:** April - Mai 2019



Anlegen von Musterflächen



Erarbeitung Schadbildkatalog



Ansicht der Nordostsäule