

## KLOSTER CHORIN

### PUTZKONSERVIERUNG IM WESTFLÜGEL DES KREUZGANGS

Die Wand- und Gewölbeflächen im Westflügel des Kreuzgangs in Kloster Chorin leiden unter einer extrem hohen Belastung bauschädlicher Salze. Diese stammen von einer zwischenzeitlichen Nutzung des Dachgeschosses als Salzlagererraum und stellen eine massive Gefährdung der historischen Bausubstanz dar.

Im Sommer 2023 wurden daher Salz reduzierende Maßnahmen in den am schwersten belasteten Gewölbejochen ausgeführt:

- Reinigung der Gewölbeflächen und Abnahme aktiver Salzausblühungen
- Anböschern von Putzrändern
- Injektage von Hohllagenbereichen in den Wand- und Gewölbeputzen
- Salz reduzierende Maßnahmen im Kompressenverfahren (Arbocel)
- Schließen von Putzfehlstellen mit einem angepassten Sumpfkalkmörtel



Ansicht Klosterkirche und Kreuzgang

AUFTRAGGEBER:

Brandenburgischer Landesbetrieb  
für Liegenschaften und Bauen

ZEITRAUM:


Mai – August 2023



Ansicht Westflügel



Ansicht des bearbeiteten Bereichs



Kompressenauftrag auf Gewölbepfeiler



Injektage einer Putzhohltag



Schadbild aktiver Oberflächenrückwitterung