

## **BANTEAY SAMRE TEMPEL / ANGKOR WAT**

### **WORKSHOP ZUR ERARBEITUNG EINES MONITORING PROGRAMMS ZUR DOKUMENTATION DES TEMPELS**


Der veranstaltete Workshop für die Restauratoren der SCU (Stone Conservation Unit) der Apsara hatte zum Ziel, ein Monitoringprogramm für die Dokumentation von Erhaltungszustand und Schadensdynamik eines der bedeutenden Tempel von Angkor Wat zu erarbeiten. Als Datengrundlage dafür dienten Fotos aus der Ausgrabungs- und Aufbauphase von 1936 sowie Abbildungen einer darauf basierenden Fotodokumentation von 2021.

Der Workshop umfasste folgende Module:

- Einweisung in die Methodik restauratorischer Fotodokumentation
- Sichtung des vorhandenen Bildmaterials zum Objekt (1936 und 2021)
- Zuordnung der Bildmotive zum Objekt
- Fotografie vor Ort und Katalogisierung der aktuellen Fotos
- Erarbeitung eines Monitoringsystems
- Zuordnung und Evaluierung der einzelnen Objektmotive (1936, 2021, 2024)



Ansicht des Tempels Banteay Samre, östliches Zugangstor



Grundriss der Tempelanlage

AUFTRAGGEBER: APSARA

ZUSAMMENARBEIT: Stone Conservation Unit

ZEITRAUM: Februar 2024



Evaluierung der Fotodokumentation zum Erhaltungszustand eines Lintals über den Verlauf von knapp 90 Jahren