

## GRAEFEDENKMAL / BERLIN MITTE


### RESTAURIERUNG EINER MAJOLIKA-RELIEFPLATTE

Im Zuge der Gesamtinstandsetzung des Graefedenkmals auf dem Gelände der Berliner Chartie' waren Fehlstellen im rechten der beiden Majolikareliefs zu restaurieren.

Bei der Bearbeitung der umfassenden Glasurfehlstellen konnten nach Recherchen die Forschungsergebnisse eines DBU-Projekts zur Restaurierung von polychromen Glasuren umgesetzt werden.



Übersichtsaufnahme des rechten Majolikareliefs während der Restaurierung



Schadenskartierung zum rechten Majolikarelieff

#### AUSGEFÜHRTE RESTAURIERUNGSMAßNAHMEN:

- Reinigung der Reliefplatte
- Abnahme störender Alterergänzungen
- Schließen von Fehlstellen mit mineralische Anstragungen
- Farfbretuschen von Glasurfehlstellen



Detailaufnahme einer Schadstelle im Vorzustand



Detailaufnahme der Schadstelle nach Kittung und Retusche



Schadensdetails im Vorzustand



Detailansicht nach der Restaurierung