


NEPTUNBRUNNEN IN OSTERBURG / ALTMARK

RESTAURIERUNG EINER BRUNNENANLAGE AUS CARRARAMARMOR

Der aufgrund statischer Mängel bereits im Jahr 2000 demontierte Osterburger Neptunbrunnen wurde im Jahr 2006 umfassend restauriert und anschließend am alten Standort wiedererrichtet. Dabei wurden folgende Restaurierungsmaßnahmen ausgeführt:

- Reinigung des im Mikrofeinstrahlverfahren
- Krustenentfernung mittels Kompressen
- Festigung über Kompressen und im Flutverfahren
(Festiger: haftmodifizierter Kiesel säure ethylester)
- Rissverpressungen und Kittungen
- Ertüchtigung des funktionalen Wasserablaufs



Formbau für den neu anzufertigenden Brunnensockel



Ansicht des Neptunbrunnens nach dem Wiederaufbau

BAUHERR: Bauamt Stadt Osterburg

AUSFÜHRUNG: In Zusammenarbeit mit Steinhof-Restaurierung Berlin

ZEITRAUM: Oktober 2005 - Juni 2006



Bildhauerische Ergänzung eines Delphinkopfs



Die Brunnendelphine nach der Reinigung



Kompressenauftrag zur Krustenabnahme



Rissverpressung auf der Rückseite einer Brunnenschale



Detailansicht der Atlantengruppe während des Wiederaufbaus