

KATHEDRALE / BARCELONA

RESTAURIERUNG DER CHORFENSTER

Die Kathedrale von Barcelona ist eines der herausragenden Werke der katalanischen Gotik. Im Rahmen des Projektes erfolgte die Restaurierung der hochmittelalterlichen Maßwerkfenster des Chorumgangs durch das Team der Restaurierungsfirma Arcovaleno aus Barcelona. Diese Arbeiten umfassten unter anderem:

- Reinigung der Natursteinoberflächen
- Ausbau schadhafter Altergänzungen
- Ausbau korrodierter Eisenteile
- Neuverfugung der Werksteinfugen
- Ausführung von Natursteinvierungen
- Ausführung von plastischen Anstragungen mit Restauriermörtel

AUFTRAGGEBER: Kapitell der Kathedral-
gemeinde Barcelona

AUFTRAGNEHMER: Arcovaleno, Barcelona

ZEITRAUM MITARBEIT: Oktober 2022




Außenansicht eines Fensters während der Bearbeitung



Ansicht des Chorumgangs; Zustand 2023



Bearbeitung von Werksteinfugen



Detailansichten der Chorumgangsfenster der Kathedrale im Zustand nach der Restaurierung